

# Rénovation du Siège du BIT



# Pourquoi la rénovation est nécessaire:

- Vétusté du bâtiment (40 ans)
- Ascenseurs, chauffage et autres installations techniques obsolètes et donc difficiles et coûteux à entretenir
- Conception des bureaux démodée
- Nécessité d'améliorer la gestion environnementale (“écologisation”)

# Première phase – 2011-15

## **2011 - 13**

- Démarrage du planning et lancement des adjudications
- Recherche d'amiante
- Rénovation des cuisines
- Remplacement des 16 ascenseurs principaux

## **2014 - 2015**

- Rénovation complète des deux tiers des étages I à III

# Phase finale (2016-18)

- Tiers restant des étages I à III
- Rénovation des salles de conférence
- Rénovation des étages inférieurs
- Double vitrage dans les colonnades
- Sprinklers dans les garages
- Réparations structurales
- Autres ascenseurs

# Gouvernance du projet

